








crossover de tres vias



Circuito impreso en modo espejo para impresión con el método de planchado



Circuito impreso en negativo para impresión con el método de papel fofosensible



Materiales

- 1 Núcleo de hierro de 7 mm x 7mm x 4.5 cm
- 1 Núcleo de hierro de 5 mm x 5mm x 3.5 cm
- 5 metros de alambre de cobre calibre 19 o 18 AWG.
- 3 metros de alambre de cobre calibre 21 o 20 AWG
- 1 condensador de 8.2 μ F o 10 μ F / 100V o 200V No polar
- 1 Condensador de 0.47 μ F / 200v poliéster (474)
- 8 conectores de cobre tipo espadín

Procedimiento:

Los núcleos se pueden hacer a partir de las láminas en forma de (I) de un transformador reciclado. Se juntan tantas láminas como sean necesarias para lograr el área especificada en la lista.

Enrolle los 5 metros de alambre en el núcleo de 5mm x 5mm hasta que queden sólo las puntas para soldar en el circuito impreso. Haga lo mismo con los 3 metros del otro alambre sobre el núcleo de 5mm x 5mm.

Suelde todos los componentes en el circuito impreso y listo.

