Chassis L7-PLUS/ Plus VA & PLUS SPECIAL

Esse chassis contempla os modelos:

	•
21PT230A	L7 PLUS
14PT100G	
14PT110B	
14PT212A	
14PT113A	L7-VA
20PT120B	
20PT122A	
20PT123A	
14PT212A	
20PT222A	L7 PLUS VA
21PT232A	
14PT240S	
20PT260S	L7PLUS SPECIAL
20PT280S	

O principal ponto nesse chassis é quanto ao BiMos utilizado que passa a ser o TDA 8374 em substituição ao TDA 8361 utilizado no chassis que tratamos na primeira parte.

Este novo BiMos, diferentemente do anterior, possui interface para barramento I2C.

E' uma mudança expressiva pois agora o ajustes serão realizados pelo SAM.

O micro utilizado é da família P 83 C 366 DBR / "XXX".

E' muito importante estar atento ao sufixo XXX porque dependendo do modelo estas letras mudam.


Esteja atento caso precise trocar o Tuner ou alguém (que não fez este curso!) o tenha trocado antes você.

Eles têm códigos diferentes e o de um modelo não funciona em outro.

Alguns detalhes sobre o micro do L7 plus/plus vA

Funções dos pinos do micro

- > O micro usado neste chassis tem 42 pinos embora nem todos sejam usados.
- > E' importante estar sempre atento ao sufixo que é quem caracteriza o software correspondente ao modelo.
- Doserve que o pino 28 recebe uma alimentação de 5,5 V que utilizada para o bloco de OSD. Está tensão é obtida do FBT assim, quando o aparelho é colocado em stand by o bloco de OSD fica desativado
- >O pino 37 é utilizado como proteção de falha no circuito de deflexão vertical.
- ➤Os pinos 14, 15 e 16 são utilizados como entrada de teclado do painel mas, o pino 16 também faz a função de proteção de sobre voltagem.
- >O pino 6 faz a função black stretch cuja finalidade é melhorar o contraste de imagem reforçando as cores mais escuras. A função black stretch pode ser selecionada pelo usuário através do menu.



➤ Os bits de opção são gravados automaticamente em três posições diferentes da EEPROM a fim de minimizar a perda da configuração por corrupção de memória.

"coisas" que o técnico deve saber

- > Smart Sound e Smart Picture: Ajustes pré definidos de som e imagem
- Possui três temperaturas de cor diferentes designadas de Normal, Cool (azulada) Warm (avermelhada) - Trataremos disso em alinhamento
- Possui função Surf que armazena os últimos 8 canais selecionados podendo-se escolher o modo de operação denominado A/C (alternated channels).
- > Função auto volume: memoriza o mesmo nível de áudio de todas as emissoras.
- Possui controle de balanço dos alto falantes.
- O último canal assistido por mais de 3 minutos passa a ser o canal preferencial.
- Se não houver sinal de emissora por mais de 10 minutos o aparelho desliga.
- Fica na condição mudo quando não há sinal de RF ou Sinc Horizontal.
- Permite bloquear até 5 canais ou bloquear todos através de senha definida pelo usuário e com código default de segurança caso o usuário esqueça a senha. Dá mensagem na tela informando que o canal está bloqueado.
- Sintoniza 68 canais (2 a 69) de RF e 125 a cabo.
- Loop de AFC digital controlado por software.
- EEPROM ST24W04B1 (4k write protection proteção de escrita) a mesma usada no chassis GR6.

O que você precisa saber sobre o micro

<u>Clock do micro</u> - E' feito por um oscilador a cristal de 12 MHz interno ao micro. O cristal deve ser ligado entre os pinos 31 e 32 juntamente como dois capacitores SMD de 27 pF +/- 5% nas posições 2682 e 2683. Este clock é utilizado também para o relógio volátil.

Power On Reset (POR) - O micro é resetado com nível alto no pino 33.

Barramento I2C - E´ feito através dos pinos 39 (SCL) e 40 (SDA).

EEPROM - ST24W04B1 O micro faz um refrescamento na EEPROM a cada 5 mili segundos reescrevendo e atualizando os registradores de leitura e escrita do Bimos, Tuner e Stereo Decoder assim como suas portas discretas de entrada e saída.

Proteção Vertical - Finalidade prevenir degola do tubo por falha do amplificador de saída vertical. O pulso de Sinc Vertical é enviado ao pino 37 e se for perdido 5 vezes consecutivas o micro levará o aparelho para stand by. Ao ser re ligado pelo controle remoto ou teclado a rotina de teste será repetida e se a falha permanecer o aparelho será novamente desligado. Não há código de erro para esta falha.

Proteção de Over Voltage - A finalidade é evitar emissão de Raio X pelo tubo. Neste chassi esta proteção é feita na fonte.

Proteção de Under Voltage - E´ feita no pino 16 do micro (junto com entrada de teclado) e leva para stand by se a alimentação + 13 V ficar baixa. Só volta a funcionar após corrigir o problema e ser dado o RESET (desligar da rede).

Menus de Serviço no L7 PLUS/ PLUS VA

- Uma outra característica desse chassis é possuir dois menus de serviço: SDM e SAM.
- > O menu SAM = Service Alignement Menu (Alinhamento = Ajustes) tornou-se possível graças ao BiMos TDA 8374 que possui interface I2C.
- Na página 8 você verá como trabalhar trabalhar com o SAM.
- Com a introdução do SAM todos os ajustes que eram feitos nos trimpots no chassis L7-L passam a ser efeitos pelo menu.
- E' importante que você entenda a diferença e aplicação de cada menu pois daqui para frente todos os chassis utilizaram esse conceito.
- Para que você memorize de uma vez por todas essa diferenças vamos aos seguinte resumo

SDM – configuração de bits de opção e códigos de erro.

Sam – ajustes: vertical, horizontal, escala de cinza, ETC

SDM NO CHASSIS L7 PLUS/PLUS VA

SDM - SERVICE MENU DEFAULT

Acesso - Ligar o TV pela chave da rede com o pino 1 da EEPROM aterrada.

Observação: Ao trocar a EEPROM o TV entra automaticamente no SDM.

Na tela do SDM você vê o Life Timer em Hexadecimal, a versão de software, os 5 registradores de erro e o bit de opção.

Códigos de erro:

- 0 sem erro
- 1 erro da RAM interna
- 2 erro geral do barramento
- 3 erro de configuração da EEPROM
- 4 erro de T2C
- 5 erro de I2C
- 6 erro de EEPROM
- 7 erro de I2C (tuner)

Sair do SDM - Desligar o TV pelo stand by do CR (salva as alterações).

Significado dos bits de opção

O valor atribuído ao bit depende do modelo

- BA Bass (grave)
- BL Balance
- CB Channel Blank (canal vazio)
- HH Hue automático (só em NTSC)
- PP PAL BG Play Back
- SA Spatial (som espacial)
- SB Config. Áudio
- SC Smart Picture
- SS Smart Sound
- SU Surf
- SY Sistema de cor
- TR Treble (agudo)
- VI Virgin mode
- TUN. FOA Config. Bimos
- TUN. FOB Config. Bimos
- EXT. FOA Config. Bimos
- EXT. FOB Config. Bimos

SAM – SERVICE ALIGNMENT MENU

SAM - SERVICE ALIGNEMENT MENU

Acesso - Ligar o TV pela chave da rede com o pino 20 do micro aterrado.

Sair - Salvando as alterações desligar pelo controle remoto.

As teclas canal + e canal - do CR selecionam os itens a serem ajustados pelas teclas volume = e volume do CR.

A tecla MENU do CR permite comutar entre o SAM e o menu de usuário.

Através do SAM pode ser ajustar as seguintes itens:

AKB - Automatic Kine Beam - Ele responsável pelo ajuste automático do ponto de corte. Ele deve ser colocado em off para ajustar a tensão da grade 2 (screen)

TUNER - ajusta AGC, IF-PLL, AFW (240 ou 80kHz), AFA e AFB (ver página).

WHITE TONE (Balanço de Branco) Escala de cinza

GEOMETRY - HSH; centralização horizontal

VSL: linearidade na parte inferior

VAM: Altura

SC: Correção S (linearidade vertical no centro da tela)

VSH: Posição vertical

TDA9852 - Ajustes referentes a som estéreo - Não mexa nestes ajustes

IF-PLL - Ajuste de AFT

Colocar AFW em 80 KHz e ajustar IF-PLL para AFA = 1 e AFB fique alternando entre 1 e 0

Ajuste de AGC

Se o TV tiver uma placa ao lado do sintonizador ela realiza o ajuste automático do AGC.

Se não tiver a placa, coloque um sinal padrão na antena e ajuste o AGC para 3,3V +/- 0,2 no pino 1 do tuner.

AJUSTE DA ESCALA DE CINZA

	R	G	В
NORNAL	X	У	Z
COOL	X-4	Y-4	Z
WARM	X+11	Y+6	Z

X, Y e Z são os valores que você obteve no ajuste.

CIRCUITO DE SINTONIA DO L7 PLUS/Plus VA

OBSERVAÇÕES MUITO IMPORTANTES

- > O chassis L7 Plus/Plus VA utiliza tuner PLL controlado pelo micro através do barramento I2C.
- Este chassis e suas variantes podem usar o micro P 83 C 366 DBR / XXX onde XXX = 014 ou 009.
- O micro de final 014 não pode ser substituído pelo de final 009 mas, o de final 009 pode ser substituído pelo de final 014.
- > O micro de final 009 só funciona com o tuner UV 1336 F.
- > O micro de final 014 funciona com os tuner UV 1336 F UV 1336 B/F ou TELH-95X205.
- O micro envia a frequência do canal pelo barramento e partir daí passa a controlar as rotinas de full search (busca completa) e automatic following ("siga-me" automático) a fim de manter sempre o canal no melhor ponto de sintonia. O software permite ainda que se faça sintonia fina para corrigir a sintonia manualmente. A chave AFT é aberta por software quando se faz a sintonia fina e é fechada para todos os canais após uma auto programação (sintonia automática).
- FULL SEARCH Sistema que procura a portadora de canal de vídeo em torno da freqüência central do canal sintonizado sempre que ele estiver deslocado com um desvio acima de 500 kHz da freq. Central. A procura é feita por steps (degraus) pela monitoração da tensão de AFT. A faixa de 6 MHz é varrida apenas uma vez. Quando o canal for encontrado o sistema fixará o offset a partir da freq. central e gerará um loop de manutenção para que o canal não sai de sintonia.

Fonte do Chasis L7 Plus/ PLUS VA

Em linhas gerais essa fonte e similar a do chassis L7-L e utiliza como oscilador o mesmo C.I (MC 44603). Veja o esquema na página 11.

Um diferença significativa é quanto ao uso de um acoplador ótico para ajudar na estabilização junto com o enrolamento 1-2.


Outro ponto importante é o que se refere ao CI TDA 8139 que você vê no secundário.

Este CI tem as seguintes funções:

- 1) Fornecer as tensões de 5 V para micro. EEPRM e receptor de controle remoto;
- 2) Fornecer a tensão de reset;
- 3) Fornecer os 8 V para o oscilador horizontal do BiMos e outros circuitos.

A introdução desse CI na fonte modificou a maneira de fazer o liga e desliga (stand by) nesse chassis em relação ao anterior.

Veremos na página seguinte que a informação proveniente do pino 19 do micro que coloca e tira o TV em *stand by* desligando oscilador horizontal irá ao pino 4 do TDA 8139.



COMO FUNCIONA O TDA 8139

Acompanhe na página seguinte a explicações que iremos dar a seguir.

Esse CI tem duas entradas - Input 1 = pino 1 e Input 2 = pino 2.

Na fonte que estamos estudando esses dois pinos estão interligados e recebendo 14 V.

O pino 6 é o *reset* em nível baixo o que significa que com o TV funcionando você deverá medir 5 V nesse pino (se tiver dúvida leia o capítulo do livro Algumas Idéias para Consertar Televisores Modernos).

O capacitor do pino 3 é muito importante na execução do reset.


A saída Out Put 1 - pino 9 - fornecerá os 5 V para o micro, a EEPROM e o receptor de controle remoto.

IMPORTANTE: A saída Out Put 2 - pino 8 - fornecerá 8 V para o oscilador Horizontal do BiMos. Repare que esse bloco está ligado ao pino 4 que recebe um sinal do micro designado por DISABLE que quer dizer DESABILITAR.

Observe que o sinal DISABLE está com uma barra em cima o significa que ele é ativado com nível baixo. Em outras palavras, se colocarmos zero volt no pino 4 não teremos tensão presente no pino 8. Se tivermos 5 V no pino 4 teremos 8 V liberado no pino 8.

Na pagina 11 você que o sinal que chega ao pino 4 do TDA 8139 vem do pino 19 do micro. Sendo assim, se o pino 19 mandar um nível baixo desabilitará a saída de 8v e por conseguinte oscilador horizontal (e outras coisas também com veremos depois).

Entendendo esse funcionamento você saberá como diagnosticar problemas relacionados a um TV que não sai de stand by.




Driver horizontal "diferente"

Observando atentamente o circuito driver do transistor de saída horizontal nota-se que não existe o tradicional transformador de acoplamento.

O acoplamento direto entre os transistores torna este circuito extremamente crítico.

Pequenas fugas.muitas vezes, não detectáveis mesmo com um bom multímetro analógico podem tornar o circuito instável fazendo o TV desligar.

Utilize apenas os transistores indicados na lista de peças e de boa qualidade.



Estágio de saída vertical

A principal característica desse circuito é a utilização de dois dente de serra simétricos gerados no TDA 8374.

Outros pontos as quais o reparador deve dar atenção são:

- 1) Tensões de alimentação simétricas que devem ter valores iguais:
- 2) Utilização de diversos resistores de valor muito baixos cuja alteração por menor que seja pode provocar desequilibro no circuito e problemas "estranhos" na imagem;
- 3) Acoplamento direto com a bobina defletora vertical.

CUIDADO

O Integrado de Saída Vertical é "campeão" na lista de peças falsificadas.

Fim da 1^a aula

Chegamos ao fim da 1ª aula que foi dividida em duas partes.

Na primeira parte tratamos do chassis L7-L e L7-VA que utiliza o BiMos TDA8361 sem barramento I2C.

A segunda parte ficou por conta do chassis L7-PLUS e e PLUS VA com o TDA8374.

Esperamos que você já tenha percebido como o conhecimento do chassi é importante no reparo do Philips PT.

Pequenas alterações na sigla que indica o chassis trazem mudança significativas.

Consertar um TV com um BiMos sem barramento leva a situações bem diferentes do que consertar outro em que o BiMos é gerenciado pelo I2C.